

نکات
کاربردی

شنبه: مولتی پلکس

رفع ایراد عدم نمایش صحیح نشانگر بنزین

در تعدادی از خودروهای رانا و ۲۰۶ فاز یک ایراد عدم نمایش صحیح مقدار بنزین، نوسان و دیر بالا آمدن نشانگر بنزین مشاهده می شود که این ایراد مربوط به جلوآمپر می باشد و با دانلود نود جلوآمپر ICN با ورژن ۳۷۲ و بالاتر برطرف می شود. لذا از تعویض بی مورد قطعه درجه داخل باک و نود جلوآمپر اجتناب کنید.