



## توان موتور کمتر از مقدار استاندارد است

ایراد :

توان موتور کمتر از مقدار استاندارد است.

عیب یابی :

– سوپاپ‌ها را در صورت لقی بیش از اندازه فیلرگیری کنید.

– در صورتی که واشر سرسیلندر معیوب شده از جمله سوختگی، آن را تعویض کنید.

– اگر سوپاپ‌ها سوخته شده بودند یا خوردگی بیش از حد داشتند، سوپاپ‌های نور را جایگزین کنید.

1



## توان موتور کمتر از مقدار استاندارد است

- در صورت مشاهده عیب در رینگ پیستون‌ها که شامل فرسودگی بیش از حد و شکستگی می‌شود، آن را رفع عیب کنید.
- مدارات سوخت رسانی موتور (انژکتورها، کاربراتور، لوله‌ها و...) را بررسی و رفع عیب کنید.
- موانع ورود هوای مورد نیاز را برطرف کنید. (از جمله خرابی فیلتر هوا)
- سیستم جرقه‌زنی را نیز بررسی کنید.
- سیلندرها را کمپرس گیری کنید.
- آوانس و ریتارد را تنظیم کنید.

2