



چرا ایسیو زیمنس با برچسب CGE در لبه قاب توسط دستگاه شناسایی اتوماتیک نمی شود؟

ایسیوهای CGE بدون فلش (مدلهای جدیدتر این ایسیو بدون فلش هستند)، در ابتدا قابلیت شناسایی اتوماتیک ندارند. برای برنامه ریزی این ایسیوها باید ابتدا با توجه به خصوصیات ایسیو، ایسیو را از منوی دانلود دستی و بخش مخصوص CGE های بدون فلش دانلود دستی کرد و سپس می توان عملیات های قابل انجام روی ایسیوهای زیمنس را بر روی این ایسیو اجرا کرد. « برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در ارتباط باشید»